



Dräger X-am 5000 四氢噻吩检测仪

Dräger

i 设备的任何使用都需要对设备使用说明书有全面的理解并严格遵守。本快速用户指南不能替代设备的使用说明书！

Any use of the device requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the device. This Quick User Guide does not replace the Instructions for Use of the device!

开机

ON

按住3秒钟

关机

OFF

按住3秒钟

低段报警，请撤离

A1

高段报警，请立即撤离

A2

TWA或STEL
浓度超标报警
请立即撤离

**TWA
STEL**

电量不足报警

Battery icon

电池耗尽报警

Battery icon

设备故障报警

X icon